




Hydraulic Power Unit Overhaul and Repair

Revisione completa su una centralina idraulica DAIKIN, effettuando anche la riparazione della sezione inverter.

Le lavorazioni eseguite dai nostri tecnici per garantire le prestazioni ottimali:

- riparazione sezione inverter
- revisione completa
- sostituzione ventola
- pulizia e lavaggio radiatore
- sostituzione antivibranti
- sostituzione tubi usurati
- sostituzione gruppo pompa
- collaudo sotto carico all'interno del nostro laboratorio.

Hydraulic Power Unit Overhaul and Repair



ASSISTEC

ELECTRONIC ASSISTANCE

If you would like to know more about our electronic support services, please contact us!

 **vendite@assistec.cc**

 **0522 989436**

assistec.cc

Hydraulic Power Unit Overhaul and Repair