

Retrofit - Lappatrice

Le **attività meccaniche** eseguite sulla lappatrice hanno incluso:

- Ricostruzione e ridisegno Elettrico
- Sostituzione dei Sensori Guasti
- Sostituzione dei pistoni e ricostruzione delle slitte guaste
- Adattamento dei supporti per conformarsi alle dimensioni del nuovo pezzo da produrre
- Riallineamento dei carrelli e delle slitte per adattarsi alle nuove dimensioni del pezzo da produrre

A **livello software**, i nostri tecnici elettronici hanno gestito:

- ✓ Sostituzione della pulsantiera per ospitare il nuovo HMI che ha reso l'interfaccia più intuitiva per l'utente;
- ✓ Implementazione di una connessione di rete conforme agli standard dell'industria 4.0;
- ✓ Riscrittura completa del software di carico e scarico per il nuovo controllore.

Infine, il sistema di controllo qualità **in-process Marposs** è stato riparato e riattivato, con la Marposs incaricata di costruire nuovi tamponi per la misurazione del nuovo particolare.


Risultato?

**Una lappatrice ottimizzata e pronta a tornare
alla massima produttività!**

Retrofit - Lappatrice

Se vuoi conoscere i nostri servizi dedicati all'assistenza elettronica, contattaci!

 **vendite@assistec.cc**

 **0522 989436**

assistec.cc

Retrofit - Lappatrice